

## Gegevens van automatische-configuratie-id 1

Lijst met zichtbare netwerken : totaal 4 item(s), 4 item(s) weergegeven

BSS-type	PHY	Beveiliging	Signaal (RSSI)	Compatible	SSID
Infrastructuur		<onbekend>	60	Ja	TelenetWiFree
Infrastructuur		<onbekend>	62	Ja	telenet-8C54A9B
Infrastructuur		<onbekend>	82	Ja	WLAN_VANDAELE_5G
Infrastructuur		<onbekend>	100	Ja	WLAN_VANDAELE

Lijst met voorkeursnetwerken: 2 item(s)

Profiel: WLAN\_VANDAELE\_5G  
 SSID: WLAN\_VANDAELE\_5G  
 SSID-lengte: 16  
 Verbindingsmodus: Infrastructuur  
 Beveiliging: Ja  
 Instellen per groepsbeleid: Nee  
 Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee  
 Verbinding mogelijk: Ja  
 Profiel: WLAN\_VANDAELE  
 SSID: WLAN\_VANDAELE  
 SSID-lengte: 13  
 Verbindingsmodus: Infrastructuur  
 Beveiliging: Ja  
 Instellen per groepsbeleid: Nee  
 Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee  
 Verbinding mogelijk: Nee  
 Reden: 0x00028001

## Gegevens van verbidings-id 1

Verbinding gestart om: 2020-03-19 10:30:32-816

Automatische-configuratie-id: 1

Profiel: WLAN\_VANDAELE\_5G  
 SSID: WLAN\_VANDAELE\_5G  
 SSID-lengte: 16  
 Verbindingsmodus: Infrastructuur  
 Beveiliging: Ja  
 Prekoppeling en koppeling  
 Connectiviteitsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee  
 Beveiligingsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee  
 Profiel komt overeen met netwerkvereisten: Geslaagd  
 Status prekoppeling: geslaagd  
 Koppelingsstatus: mislukt 0x00038002  
 Redencode koppeling: 0x00000002

## i Diagnostische gegevens van Draadloze Connectiviteit

Details over diagnose van draadloze connectiviteit:

Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze connectiviteit voor uitgebreide informatie over deze sessie.

Helperklasse: Automatische configuratie

Status van initialisatie: Geslaagd

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd

Resultaat van controle: Geen probleem gevonden

## i Diagnostische gegevens van Draadloze Connectiviteit

Details over diagnose van draadloze connectiviteit:

Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze connectiviteit voor uitgebreide informatie over deze sessie.

Helperklasse: Automatische configuratie

Status van initialisatie: Geslaagd

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd

GUID van interface: f5047506-c0d9-4894-a817-39d4daf69a5d  
 Interfacenaam: Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter  
 Interfacetype: Systeemeigen Wi-Fi

Resultaat van controle: Probleem gevonden

Probleem doorverwezen naar: RNWF MSM Helper Class

Hoofdoorzaak:

Kan geen verbinding met WLAN\_VANDAELE\_5G maken.

Probeer opnieuw verbinding te maken.

Hersteloptie:

De draadloze netwerkadapter wordt opnieuw ingesteld

Hiermee wordt de netwerkadapter Wi-Fi op deze computer uit- en vervolgens weer ingeschakeld.

## i Diagnostische gegevens van Draadloze Netwerkadapter

Details over diagnose van draadloze netwerkadapter:

Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze connectiviteit voor uitgebreide informatie over deze sessie.

Helperklasse: Systeemeigen Wi-Fi MSM

Status van initialisatie: Geslaagd

Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd

GUID van interface: f5047506-c0d9-4894-a817-39d4daf69a5d  
 Interfacenaam: Edimax AC1750 Wi-Fi USB Adapter  
 Interfacetype: Systeemeigen Wi-Fi

Profiel: WLAN\_VANDAELE\_5G

SSID: WLAN\_VANDAELE\_5G

SSID-lengte: 16

Verbindingsmodus: Infrastructuur

Beveiliging: Ja

Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee

Resultaat van controle: Probleem gevonden

Hoofdoorzaak:

Het maken van een draadloze verbinding met WLAN\_VANDAELE\_5G is mislukt  
 Er is geen reactie ontvangen van de router of het toegangspunt.

Gedetailleerde hoofdoorzaak:

Het maken van een draadloze verbinding met dit netwerk is mislukt: er is geen reactie ontvangen van de draadloze router of het draadloze toegangspunt.

Hersteloptie: